

17/03/2014 - Locar afirma que guindaste não tem luz indicativa de funcionamento da caixa preta

A Locar, proprietária do guindaste acidentado na Arena Corinthians no final do ano passado, informou através da diretoria que não há qualquer veracidade nas informações que vêm sendo difundidas pela imprensa a respeito de uma suposta luz no painel do equipamento que deveria indicar que o datalogger, ou caixa-preta, estivesse em operação. Este acessório nunca foi adquirido e nem a legislação brasileira determina a necessidade de operar equipamentos com caixa preta. Nenhum dos dois itens acessórios, luz indicativa ou datalogger, afetam a operação do equipamento de acordo com o departamento de engenharia da Locar.

No fim do mês de janeiro, o fabricante do guindaste acidentado, a empresa alemã Liebherr, revelou que não existem dados na caixa-preta do guindaste ao longo do ano de 2013. A empresa disse desconhecer as causas da ausência de registro e afirmou que não havia qualquer sinal de problema no painel do equipamento. A caixa-preta foi removida logo depois do acidente por técnicos da Liebherr e levada para a Alemanha para a leitura dos dados.

Mais sobre a empresa em www.locar.com.br

Egom Assessoria de Imprensa