

26/11/2012 - Rota das Bandeiras interdita trechos da Dom Pedro em Campinas neste sábado

Estreitamentos de faixa ocorrem para obras de recuperação especial do pavimento; a partir de segunda, haverá fechamentos ininterruptos

A Concessionária Rota das Bandeiras interdita, neste sábado, 24 de novembro, quatro trechos da rodovia Dom Pedro I (SP-065) em Campinas para obras de recuperação especial do pavimento. Os fechamentos estão programados para ocorrer entre 7h e 17h.

No sentido Anhanguera serão fechadas as faixas da esquerda e central do km 140 ao km 141, próximo ao mercado Ceasa; o acesso a Barão Geraldo, para obras no km 139; e trecho da marginal próximo ao shopping Parque Dom Pedro, para obras no km 136. No sentido Jacareí, haverá fechamento da faixa da direita e acostamento do km 129 ao km 128, próximo ao trevo da Leroy Merlin.

A Rota das Bandeiras intensificou, desde o início de junho, o ritmo dos trabalhos de recuperação especial do pavimento na Dom Pedro I, principalmente no trecho entre o km 113 (divisa entre os municípios de Itatiba e Valinhos) e o km 145 (entroncamento com a rodovia Anhanguera, em Campinas). O investimento de R\$ 25 milhões visa ampliar a segurança e o conforto dos usuários do Corredor Dom Pedro.

Fechamentos ininterruptos

Na próxima segunda-feira, 26 de novembro, equipes da Concessionária retomam as obras de recuperação profunda do pavimento na Dom Pedro I e na rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). Na Dom Pedro I, será necessário o fechamento por sete dias da faixa da direita entre o km 137 e o km 136, no sentido Jacareí, próximo ao shopping Parque Dom Pedro.

Na SP-332, equipes farão fechamentos ininterruptos alternados da faixa da direita, no sentido Campinas, entre os kms 118 (próximo ao Betel) e 112 (Tapetão), de segunda (26/11) a quinta-feira (29/11).

Após fazer uma análise técnica da vida útil do asfalto, a Concessionária verificou que em determinados pontos das rodovias é necessária a reconstrução total do pavimento. Para a realização desse processo abre-se uma caixa de 38 centímetros – 30 centímetros desse espaço são preenchidos com uma mistura de brita (pedra) e cimento; os oito centímetros restantes são preenchidos com asfalto. Para garantir a cura (secagem) da camada com cimento é necessário um período mínimo de aproximadamente uma semana. Por esse motivo, a Rota das Bandeiras precisa fechar alguns trechos por dias corridos, ininterruptamente. A sinalização será reforçada nos trechos em obras para eliminar o risco de acidentes. No entanto, os motoristas também devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao passar por essas regiões. Quem puder evitar utilizar os trechos, sobretudo nos horários de pico, deve fazê-lo.

A Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração do Corredor Dom Pedro, é uma empresa da Odebrecht TransPort, investidora e operadora no Brasil em negócios relacionados à mobilidade urbana, rodovias, sistemas integrados de logística e aeroportos.

Comunicação+

